

12 犬加美

施設コード3680012

ため池台帳(概要)

1/13

名称	犬加美	所在地	鳥取県東伯郡琴浦町下伊勢			データベース更新年	
	inugami	行政コード	都道府県:31 市町村:368 整理番号0012			旧台帳の地区番号	0012
水系	加勢蛇川	河川区分	3:二級			JISコード	
形式	3:アースダム(均一型)	地形				座標	北緯:35度29分27秒
農政局	7:中四国	地表地盤					東経:133度41分54秒
事業者	7:その他(不明)	事業費	(千円)	着工年度		竣工年度	
目的	1:主として農業用水として利用している				増築年代	7:不明	
施設所有者	1:国		底地所有者		1:国		
他目的利用	9:該当なし		将来の利用予定		1:現状のまま新規利用予定なし		
管理者	5:集落または、申し合わせ組合(水利組合)		管理者		鳥取県		
管理者住所	鳥取県		管理者電話番号		0858-		
市町村担当課	琴浦町農林水産課		市町村電話番号		0858-55-7803		
都道府県担当部署	鳥取県農林水産部農地・水保全課		都道府県電話番号		0857-26-7334・7336		
指 定 地 域 等							
地震の危険域であるか			半島地域であるか				
台風常襲地帯であるか			山村振興地域であるか				
豪雪地帯であるか			中山間立法地域であるか		0:いいえ		
特別豪雪地帯であるか			地域防災計画に計上されているか		0:いいえ		
離島地域であるか	0:いいえ		地域防災計画に計上された年				
過疎地域であるか	0:いいえ		地域区分		0:農振		
画 像 情 報 の 有 無							
位置図	1:有り		断面図		1:有り		
写真	1:有り		平面図		1:有り		
その他の図面	0:無し		緊急時の対応を表す図表の有無		0:無し		

施設コード3680012

た め 池 台 帳 (堤体諸元)

2 / 13

名称	犬加美	所在地	鳥取県東伯郡琴浦町下伊勢		データベース更新年	2013
現 状 1						
天端幅		8. 5m		基礎地盤	地質	3:砂礫質粘土
堤体積		1, 220m3			記事	
堤高		3. 0m				
堤頂長		27. 0m				
斜面勾配		上流1:1. 8 下流1:1. 8				
総貯水量		10, 200m3				
有効貯水量		10, 000m3				
流域面積		0. 0173Km2		堤体材料	材料	1:粘性土
満水面積		0. 0173Km2			記事	
かんがい受益池		5ha				
かんがい面積	水田	5ha				
	畑	ha				
かんがい戸数		戸				
被害想定	戸数	40戸		洪水吐	形式	3:水路流入型
	人口	人			材料	2:場所打ちコンクリート
	集落名	上伊勢			能力	0. 286m3／S
	冠水面積	100, 000m2			形式	W1. 5×H1. 0
	公共施設					
	国道等					

施設コード3680012

た め 池 台 帳 (堤体諸元)

3 / 13

名称	犬加美	所在地	鳥取県東伯郡琴浦町下伊勢		データベース更新年	2013
現 状 2						
設計洪水流量		0. 060m3／S		下流法面保護工	種類	1:無し
取水施設	構造	1:斜樋			記事	腰ブロック
	材料	5:場所打ちコンクリート				
	能力	0. 0236m3／S				
	記事					
				配置形態		1:単独
				貯水区分		2:河川水を導入して貯水
底樋	構造	4:ヒューム管		管理	草刈り	1:年1回
	能力	0. 279m3／S			泥吐き	0:行っていない
	記事	φ300			管理費	(千円)
					管理費財源	
					記事	
上流法面保護工	種類	3:張りブロック				
	記事			対岸距離		80m

施設コード3680012

た め 池 台 帳 (改修歴)

5 / 13


名 称	犬加美	所在地	鳥取県東伯郡琴浦町下伊勢	データベース更新年	2013
改 修 歴					
改修歴の有無	0:無し				
	改修歴1	改修歴2	改修歴3		
完了年度					
改修内容					
改修内容の記事					
事業種別					
費用					
画像情報の有無	0:なし	0:なし	0:なし		


施設コード3680012


た め 池 台 帳 (被災歴)

6 / 13

名 称	犬加美	所在地	鳥取県東伯郡琴浦町下伊勢	データベース更新年	2013
被 災 歴					
被災歴の有無	0:無し				
	被災歴1		被災歴2		
被災年度					
被災原因					
被災の復旧事業種別					
復旧事業費用	(千円)		(千円)		
復旧事業内容					
復旧事業内容の記事					
画像情報の有無	0:なし		0:なし		

名称	犬加美	所在地	鳥取県東伯郡琴浦町下伊勢	データベース更新年	2013
位置図					
					

名称	犬加美	所在地	鳥取県東伯郡琴浦町下伊勢	データベース更新年	2013
平 面 図					
					

名称	犬加美	所在地	鳥取県東伯郡琴浦町下伊勢	データベース更新年	2013
断 面 図					
					

施設コード3680012

ため池台帳(写真)

10/13

名称	犬加美	所在地	鳥取県東伯郡琴浦町下伊勢	データベース更新年	2013
堤体上流					
					

施設コード3680012

ため池台帳(写真)

11/13

名称	犬加美	所在地	鳥取県東伯郡琴浦町下伊勢	データベース更新年	2013
堤体下流					
					

施設コード3680012

た め 池 台 帳 (写真)

12/13

名称	犬加美	所在地	鳥取県東伯郡琴浦町下伊勢	データベース更新年	2013
底 樋					
<div data-bbox="318 445 1335 1189"></div> <div data-bbox="1650 782 1740 826" data-label="Caption"><p>斜樋</p></div> <div data-bbox="1460 831 2056 1264"></div>					

施設コード3680012

ため池台帳(写真)

13/13

名称	犬加美	所在地	鳥取県東伯郡琴浦町下伊勢	データベース更新年	2013
洪水吐					
					