

28 扇

施設コード3690013

ため池台帳(概要)

1/13

	扇	所在地	鳥取県東伯郡琴浦町上野			データベース更新年	
	ougi	行政コード	都道府県:31 市町村:369 整理番号0013			旧台帳の地区番号	0013
水系	勝田川	河川区分	3:二級			JISコード	
形式	3:アースダム(傾斜コア型)	地形				座標	北緯:35度30分16秒
農政局	7:中四国	地表地盤					東経:133度38分16秒
事業者	7:その他(不明)	事業費		着工年度		竣工年度	
目的	1:主として農業用水として利用している				増築年代	1:江戸時代以前	
施設所有者	1:国		底地所有者		1:国		
他目的利用	9:該当なし		将来の利用予定		1:現状のまま新規利用予定なし		
管理者	3:町		管理者名		鳥取県		
管理者住所	鳥取県		管理者電話番号		0858- -		
市町村担当課	琴浦町農林水産課		市町村電話番号		0858-55-0111		
都道府県担当部署	鳥取県農林水産部農地・水保全課		都道府県電話番号		0857-26-7334・7336		
指 定 地 域 等							
地震の危険域であるか			半島地域であるか				
山村振興地域であるか							
台風常襲地帯であるか			中山間立法地域であるか		0:いいえ		
豪雪地帯であるか			地域防災計画に計上されているか		0:いいえ		
特別豪雪地帯であるか	0:いいえ		地域防災計画に計上された年				
離島地域であるか			地域区分		0:農振		
過疎地域であるか	0:いいえ						
画 像 情 報 の 有 無							
位置図	1:有り		断面図		1:有り		
写真	1:有り		平面図		1:有り		
その他の図面	0:無し		緊急時の対応を表す図表の有無		0:無し		

施設コード3690013

た め 池 台 帳 (堤体諸元)

2 / 13

名称	扇	所在地	鳥取県東伯郡琴浦町上野		データベース更新年	2013
現 状 1						
天端幅	10. 2m		基礎地盤	地質	3:砂礫質粘土	
堤体積	3, 370m3			記事		
堤高	3. 3m					
堤頂長	86. 4m					
斜面勾配	上流1:2. 0 下流1:2. 0					
総貯水量	41, 300m3					
有効貯水量	41, 000m3					
流域面積	0. 3176Km2		堤体材料	材料	1:粘性土	
満水面積	0. 0028Km2			記事	赤土	
かんがい受益池	6ha					
かんがい面積	水田	6ha				
	畑	ha				
かんがい戸数	20戸					
被害想定	戸数	戸	洪水吐	形式	2:側水路型	
	人口	人		材料	2:場所打ちコンクリート	
	集落名	琴浦町上野		能力	6. 610m3／S	
	冠水面積	30, 000m2		記事	W2. 5×H1. 7	
	公共施設					
	国道等					

施設コード3690013

た め 池 台 帳 (堤体諸元)

3 / 13

名称	扇	所在地	鳥取県東伯郡琴浦町上野		データベース更新年	2013
現 状 2						
設計洪水流量		6. 299m3／S		下流法面保護工	種類	1:無し
取水施設	構造	1:斜樋			記事	
	材料	2:ヒューム管				
	能力	0. 0236m3／S				
	記事					
				配置形態		1:単独
				貯水区分		1:河川水を直接的に貯水
底樋	構造	4:ヒューム管		管理	草刈り	1:年1回
	能力	1. 73m3／S			泥吐き	0:行っていない
	記事	φ600			管理費	(千円)
					管理費財源	
					記事	
上流法面保護工	種類	3:張りブロック				
	記事			対岸距離		40m

施設コード3690013

ため池台帳（老朽度）

4/13

[illegible]

施設コード3690013

た め 池 台 帳 (改修歴)

5 / 13

名 称	扇	所在地	鳥取県東伯郡琴浦町上野	データベース更新年	2013
改 修 歴					
改修歴の有無	0:無し				
	改修歴1	改修歴2	改修歴3		
完了年度					
改修内容					
改修内容の記事					
事業種別					
費用					
画像情報の有無	0:なし	0:なし	0:なし		

施設コード3690013


た め 池 台 帳 (被災歴)

6/13

名称	扇	所在地	鳥取県東伯郡琴浦町上野	データベース更新年	2013
被災歴					
被災歴の有無	0:無し				
	被災歴1		被災歴2		
被災年度					
被災原因					
被災の復旧事業種別					
復旧事業費用	(千円)		(千円)		
復旧事業内容					
復旧事業内容の記事					
画像情報の有無	0:なし		0:なし		

名称	扇	所在地	鳥取県東伯郡琴浦町上野	データベース更新年	2013
位置図					
<div></div>					



名称	扇	所在地	鳥取県東伯郡琴浦町上野	データベース更新年	2013
断 面 図					
					

た め 池 台 帳 (写 真)

10／13

名 称	扇	所在地	鳥取県東伯郡琴浦町上野	データベース更新年	2013
堤 体 上 流					
					

施設コード3690013

ため池台帳(写真)

11/13

名称	扇	所在地	鳥取県東伯郡琴浦町上野	データベース更新年	2013
堤体下流					
					

施設コード3690013

ため池台帳(写真)

12/13

名称	扇	所在地	鳥取県東伯郡琴浦町上野	データベース更新年	2013
底樋					
<div data-bbox="327 416 1391 1206" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1646 681 1740 727" data-label="Caption"> <p>斜樋</p> </div> <div data-bbox="1415 769 2013 1200" data-label="Image"> </div>					

施設コード3690013

ため池台帳(写真)

13/13

名称	扇	所在地	鳥取県東伯郡琴浦町上野	データベース更新年	2013
洪水吐					
					