

31 柳

名称	柳	所在地	鳥取県東伯郡琴浦町松谷		データベース更新年	<del>          </del>	
	yanagi	行政コード	都道府県:31 市町村:369 整理番号0016		旧台帳の地区番号	0016	
水系	勝田川	河川区分	3:二級		JISコード	<del>          </del>	
形式	3:アースダム(傾斜コア型)	地形	<del>          </del>		座標	北緯:35度30分21秒	
農政局	7:中四国	地表地盤	<del>          </del>			東経:133度38分59秒	
事業者	7:その他(不明)	事業費		着工年度		竣工年度	
目的	1:主として農業用水として利用している			増築年代	1:江戸時代以前		
施設所有者	1:国		底地所有者	1:国			
他目的利用	9:該当なし		将来の利用予定	1:現状のまま新規利用予定なし			
管理者	3:町		管理者名	鳥取県			
管理者住所	鳥取県		管理者電話番号	0858- -			
市町村担当課	琴浦町農林水産課		市町村電話番号	0858-55-0111			
都道府県担当部署	鳥取県農林水産部農地・水保全課		都道府県電話番号	0857-26-7334・7336			
<b>指 定 地 域 等</b>							
地震の危険域であるか	<del>          </del>		半島地域であるか	<del>          </del>			
台風常襲地帯であるか	<del>          </del>		山村振興地域であるか	<del>          </del>			
豪雪地帯であるか	<del>          </del>		中山間立法地域であるか	0:いいえ			
特別豪雪地帯であるか	<del>          </del>		地域防災計画に計上されているか	0:いいえ			
離島地域であるか	0:いいえ		地域防災計画に計上された年				
過疎地域であるか	0:いいえ		地域区分	0:農振			
<b>画 像 情 報 の 有 無</b>							
位置図	1:有り		断面図	1:有り			
写真	1:有り		平面図	1:有り			
その他の図面	0:無し		緊急時の対応を表す図表の有無	0:無し			

名称	柳	所在地	鳥取県東伯郡琴浦町松谷		データベース更新年	2013	
<b>現 状 1</b>							
天端幅	8.6m		基礎地盤	地質	5:粘性土		
堤体積	2,470m <sup>3</sup>			記事			
堤高	4.6m						
堤頂長	50.0m						
斜面勾配	上流1:2.0 下流1:0.5						
総貯水量	5,100m <sup>3</sup>						
有効貯水量	5,000m <sup>3</sup>		堤体材料				材料
流域面積	0.0974Km <sup>2</sup>			記事			
満水面積	0.0012Km <sup>2</sup>						
かんがい受益池	3ha						
かんがい面積	水田	3ha					
	畑	ha					
かんがい戸数	20戸		洪水吐				形式
被害想定	戸数	戸		材料	2:場所打ちコンクリート		
	人口	人		能力	1.085m <sup>3</sup> /S		
	集落名	琴浦町松谷		記事	W1.0×H1.05		
	冠水面積	m <sup>2</sup>					
	公共施設						
	国道等						

名称	柳	所在地	鳥取県東伯郡琴浦町松谷		データベース更新年	2013	
<b>現 状 2</b>							
設計洪水流量	1. 870m <sup>3</sup> /S		取水施設	下流法面保護工	種類	3:ブロック積	
構造	1:斜樋				記事		
材料	2:ヒューム管						
能力	0. 0368m <sup>3</sup> /S						
記事							
			配置形態	1:単独			
			貯水区分	1:河川水を直接的に貯水			
底樋	構造	4:ヒューム管		管理	草刈り	1:年1回	
	能力	0. 279m <sup>3</sup> /S			泥吐き	0:行っていない	
	記事	φ300			管理費	(千円)	
					管理費財源		
					記事		
上流法面保護工	種類	3:張りブロック		記事			
						対岸距離	20m




名称	柳	所在地	鳥取県東伯郡琴浦町松谷	データベース更新年	2013
<b>改 修 歴</b>					
改修歴の有無	0:無し				
	改修歴1	改修歴2	改修歴3		
完了年度					
改修内容					
改修内容の記事					
事業種別					
費用					
画像情報の有無	0:なし	0:なし	0:なし		

名称	柳	所在地	鳥取県東伯郡琴浦町松谷	データベース更新年	2013
<b>被災歴</b>					
被災歴の有無	0:無し				
	被災歴1		被災歴2		
被災年度					
被災原因					
被災の復旧事業種別					
復旧事業費用	(千円)		(千円)		
復旧事業内容					
復旧事業内容の記事					
画像情報の有無	0:なし		0:なし		


名称	柳	所在地	鳥取県東伯郡琴浦町松谷	データベース更新年	2013
----	---	-----	-------------	-----------	------

位置図




名称	柳	所在地	鳥取県東伯郡琴浦町松谷	データベース更新年	2013
----	---	-----	-------------	-----------	------

平面図



名称	柳	所在地	鳥取県東伯郡琴浦町松谷	データベース更新年	2013
----	---	-----	-------------	-----------	------

断 面 図



施設コード3690016

ため池台帳(写真)

10/13

名称	柳	所在地	鳥取県東伯郡琴浦町松谷	データベース更新年	2013
----	---	-----	-------------	-----------	------

堤体上流



名称	柳	所在地	鳥取県東伯郡琴浦町松谷	データベース更新年	2013
----	---	-----	-------------	-----------	------

堤体下流



名称	柳	所在地	鳥取県東伯郡琴浦町松谷	データベース更新年	2013
----	---	-----	-------------	-----------	------

底 樋



斜樋



名称	柳	所在地	鳥取県東伯郡琴浦町松谷	データベース更新年	2013
----	---	-----	-------------	-----------	------

洪水吐

