

各不具合箇所の概略数量一覧表

エリア	写真番号	野帳番号 (現場位置番号)	写真枚数	場所	内容	数量 単位	概略 数量	概略数量算出方法	その他情報	備考
エリア1 体育館・中央園路	エリア1-1	49		園路中央	塔架台のクラック	m	9	クラック長さ	塔高さ約8 m	
	エリア1-4	48		体育館東側	アスファルト舗装のひび割れ	m2	12	ひび割れ部面積		
	エリア1-7	70		中央園路	階段コンクリート既製品の割れ	-				
	エリア1-8	70	1,2	中央園路	階段コンクリート既製品の割れ	-				
	エリア1-9	69	1,2	中央園路	階段コンクリート既製品の割れ、沈み込み	-		不陸 142m2 踏板 106m	不陸部面積 踏板割れ部長さ	
	エリア1-10	67,68	1,2	中央園路	階段コンクリート既製品の割れ、沈み込み	-				
	エリア1-11	66		中央園路	階段コンクリート既製品の割れ、沈み込み	-				
	エリア1-14	65		中央園路	舗装ブロック材の沈み込み	m2	90	沈下部面積		
	エリア1-15	69		中央園路	階段コンクリート既製品の割れ	-				
	エリア1-16	71,72,73,74	1~11	中央園路	階段コンクリート既製品の割れ	-		1-7~1-11に 含む		
	エリア1-17	75,76,77	1~9	中央園路	階段コンクリート既製品の割れ	-				
	エリア1-23	78		中央園路車道	縁石の壊れ	m	3	縁石長さ	縁石サイズ□120mm	
	エリア1-25	96		体育館南側	擬木手摺の破損	m	1	手摺長さ		追加
	エリア2-2	9		ゲートボール場東側通路	コンクリート縁石の沈み込み	m	3	縁石長さ	L字ブロック W350mm	
	エリア2-3	10		ゲートボール場	ベンチへの樹木被り	m2	32	樹木部面積		
	エリア2-5	1		テニス場器具庫	窓ガラスのひび割れ鉄部の腐食	m2	1	窓ガラス面積	1,530mm×520mm 不具合解消済み	
	エリア2-7	6		テニス場西側排水路	側溝の雑草被り	-				
エリア2-8	5		テニス場南側	フェンスの反り	m	44	フェンス長さ	フェンス高さ H=1.5m		
エリア2-9	7,8	1,2	ゲートボール場東側通路	アスファルト舗装の樹木根による不陸	m2	14	不陸部面積			
エリア2-14	2		テニス場器具庫	鋼板屋根材の腐食	m	10	鋼板屋根水平投影面積	□60×60mm CON 120×100×200mm		
エリア2-18	3		テニス場西側	コンクリート擁壁の割れ、塗装の剥がれ	式	1	-			
エリア2-20	3	1,2	テニス場西側	コンクリート擁壁塗装の剥がれ	m2	93	擁壁見付面積			
エリア2-21	4		テニス場南側	コンクリート擁壁の割れ、塗装の剥がれ	式	1	-	クラック300mm		
エリア3-1	36		多目的広場北東側通路	アスファルト舗装のひび割れ	m2	76	ひび割れ部面積			
エリア3-3	40		多目的広場北西側通路	アスファルト舗装のひび割れ	m2	51	ひび割れ部面積			
エリア3-5	34		多目的広場南西側	電源箱の倒れ	台	1	当該電源盤個数	W300×D165×H800		
エリア3-6	43	1~5	中央広場	舗装ブロック材の樹木根による不陸	m2	126	不陸部面積			
エリア3-7	42		中央広場	照明ボールの発錆	本	4	当該外灯数			
エリア3-9	43	1~3	中央広場	舗装ブロック材の樹木根による不陸	-	3-6に含む				
エリア3-14	35		多目的広場	コンクリート擁壁の傾斜	m2	5	擁壁見付面積	W3,500×D200×H1,200		
エリア3-15	35		多目的広場	コンクリート擁壁の傾斜	-	3-14に含む				
エリア3-18	37		多目的広場北東側通路	アスファルト舗装の樹木根によるひび割れ	m2	15	ひび割れ部面積			
エリア3-19	38		多目的広場北東側通路	アスファルト舗装のひび割れ	m2	33	ひび割れ部面積			
エリア3-20	39		多目的広場北西側通路	焼却炉屋根の欠損	m2	41	焼却炉屋根水平投影面積			
エリア3-21	41		多目的広場北西側通路	アスファルト舗装の樹木根による不陸	m2	9	不陸部面積			
エリア3-25	33		多目的広場南側	バンクステージ擁壁塗装の剥がれ	m2	55	擁壁見付面積			
エリア3-26	44	1,2	中央広場	舗装ブロック材の沈下	m2	17	沈下部面積			
エリア3-27	43	1~6	中央広場	舗装ブロック材の樹木根による不陸	-	3-6に含む				
エリア4-2	32		ちびっこ広場東屋	コンクリートブロック板の不陸	m2	14	不陸部面積			
エリア4-7	25		野球場南側通路	アスファルト舗装の樹木根によるひび割れ	m2	3	ひび割れ部面積			
エリア4-10	26		野球場南側通路	アスファルト舗装のひび割れ	m2	104	ひび割れ部面積			
エリア4-11	28		野球場南側通路	アスファルト舗装端部の沈み込み	m2	56	ひび割れ部面積			
エリア4-14	29,30	1,2	野球場西側通路	アスファルト舗装のひび割れ	m2	120	ひび割れ部面積			
エリア4-18	20		野球場1塁側ベンチ	屋上塗装の剥がれ	m2	35	屋上水平投影面積			
エリア4-19	19	1,2	野球場1塁側観覧席	座席塩ビ材の割れ	式	1	-	欠け:1箇所、座席なし:5か所		
エリア4-20	13		ネット裏観覧席	外装部のクラックや塗装の剥がれ	m2	76	外装部見付面積			
エリア4-21	11,12,14		ネット裏観覧席	外装部塗装の剥がれ	m2	291	外装部見付面積			
エリア4-23	22		野球場東側通路	アスファルト舗装の沈み込み	m2	25	沈下部面積			
エリア4-24	15		ネット裏観覧席3塁側	コンクリート壁表面に鉄筋の錆	箇所	1	該当箇所数	L=1.1m		
エリア4-26	11,12,14		ネット裏観覧席	塗装の剥がれ	-	4-21に含む				
エリア4-27	17	1,2	野球場3塁側観覧席	座席塩ビ材の割れ	式	1	-	欠け:4箇所、浮き・外れ:2か所		
エリア4-28	18		野球場3塁側ベンチ	屋上塗装の剥がれ	m2	35	屋上部水平投影面積			
エリア4-32	24		野球場3塁側	間仕切りブロック積み擁壁のずれ込み	m	3	ずれ込み部長さ			
エリア4-34	23,27,31	1~3	野球場3塁側通路(サッカー場側)	擬木手摺の破損	m	6	手摺長さ			
エリア4-41	16	1,2	ネット裏観覧席	電線むき出し(絶縁なし)	箇所	2	露出箇所数			
エリア4-42	21		野球場1塁側フェンス手摺	鋼材腐食	箇所	3	腐食フェンス数	フェンス高さH=2m	追加	
エリア5-3	93	1~4	平岩記念会館	外灯ボール塗装の剥がれ	本	4	当該外灯数	H=約6m		
エリア5-6	94	1,2	平岩記念会館	構内灯ボールの錆	本	2	当該外灯数			
エリア5-9	92		サッカー場西面	側溝コンクリート蓋の割れ	枚	1	蓋枚数	W330×L600mm		
エリア5-10	90	1,2	サッカー場西面	外灯ボールの発錆	本	2	外灯数	H=約7m		
エリア5-12	89	1,2	サッカー場東面	外灯ボールの発錆	本	2	外灯数	H=約7m		
エリア5-13	88	1,2	サッカー場東面	ネットフェンスのたわみ	m	34	フェンス長さ	フェンス高さH=2m		
エリア5-14	87	1,2	サッカー場東面	舗装部分の沈下	m2	51	沈下部面積			
エリア5-16	86		サッカー場南面	のり面側溝の底落ち	箇所	1	該当側溝数			
エリア5-21	85	1,2	サッカー場南側広場	西側側溝の落ち雑草積	m	53	該当側溝長さ	U字側溝 W=350		
エリア5-31	82	1,2	憩の森	池棧橋床板の反りや釘頭の突出	m2	64	該当棧橋面積			
エリア5-33	83		憩の森	東屋化粧木材の破損	m2	1	破損部面積	化粧木材高さH=600mm		
エリア5-36	84		憩の森	水路コンクリートのひび割れ	m	3	ひび割れ長さ			
エリア5-39	91	1~4	サッカー場	座席塩ビ材の割れ	式	1	-	浮き13箇所	追加	
エリア5-40	95		平岩記念会館	ビット蓋の発錆	m2	2	欠損している蓋の数	蓋サイズ□1.25m	追加	
エリア6-1	50		北側駐車場	ビット蓋の錆による欠損	m2	2	欠損している蓋の数	蓋サイズ□1.1m		
エリア6-2	51		北側駐車場	照明ボールの発錆	本	1	当該外灯数	H=約6m		
エリア6-3	54	1,2	北側駐車場	駐車ラインの摩耗	m	1205	全ラインm数			
エリア6-4	56		北側駐車場自転車置き場	鋼材の発錆	m2	102	腐食鋼材面積			
エリア6-5	52,64	1,2	北側駐車場	照明ボール塗装の劣化	本	2	当該外灯数	H=約6m		
エリア6-6	53		北側駐車場	照明ボール塗装の劣化	本	1	当該外灯数	H=約6m、周囲ゲート倒れあり		
エリア6-7	60		北側駐車場トイレ	タイル床の汚れ	m2	21	当該タイル面積			
エリア6-9	61		北側駐車場トイレ	分電盤の発錆	面	1	当該分電盤個数	W300×D150×H400		
エリア6-10	62	1~3	北側駐車場トイレ	便器の汚れ	式	1	-	大3台、小1台、手洗い2台		
エリア6-11	63		北側駐車場トイレ	照明器具の発錆	台	1	当該照明器具数	FL40W		
エリア6-12	79		南側駐車場	分電盤塗装の摩耗	m2	2	塗装面積			
エリア6-13	81		南側駐車場	駐車ラインの摩耗	m	386	全ラインm数			
エリア6-16	81		南側駐車場	駐車ラインの摩耗	-	6-13に含む				
エリア6-17	80		南側駐車場	アスファルト舗装の沈下	m2	36	沈下部面積			
エリア6-20	55	1,2	北側駐車場	横断歩道のライン摩耗	m2	43	横断歩道面積			
エリア6-21	56		北側駐車場	自転車置き場鋼材の発錆	-	6-4に含む				
エリア6-24	58		北側駐車場	北側石積の目地割れ	m	3	割れ長さ			
エリア6-25	57	1,2	北側駐車場	北側出入口石積の目地割れ	m	2	割れ長さ			
エリア6-26	59		北側駐車場	北側出入口舗装材の沈下	m2	7	沈下部面積			
エリア6-27	57		北側駐車場	北側出入口石積の目地割れ	m	2	割れ長さ			
平岩記念館	配置-2	45		構内舗装	コンクリート舗装のひび割れ	m2	85	ひび割れ部面積		
	配置-3	45		構内舗装	コンクリート舗装のひび割れ、傾斜	-	配置-2に含む			
	配置-8	47		構内舗装	張石舗装の剥がれ	箇所	1	割れ箇所数	200×400mm	
	配置-9	46		構内舗装	コンクリート舗装のひび割れ、傾斜	m2	85	ひび割れ部面積		

(再掲)抽出合計		
アスファルト舗装の不陸・ひびわれ	m2	554
コンクリート舗装のひびわれ・傾斜	m2	221
舗装ブロックの不陸	m2	240