

(株)鳥取林養魚場の汚水流出について

農林水産課
建設環境課

1 概要

令和元年5月15日(水)午後3時30分ごろ、林養魚場南側の河川に、汚水が流れていると町民の方から連絡があり、農林水産課及び建設環境課職員が現地を確認。

到着時点では、工場からの流出はなかったが、河川の汚水、匂いがあり、従業員が河川の清掃をしているところであった。

鳥取林養魚場萩原社長から聞き取りを行ったところ、年に数回行う水槽の清掃作業をした際に、エサ、糞等が流れ出たことが原因であった。



(河川の状況)

2 関係機関の対応

(1) 町の対応

ア 洗浄・排水方法の見直し、周辺環境への配慮について現地確認時に鳥取林養魚場へ指導(5/15、農林水産課・建設環境課)

イ 倉吉保健所に連絡・相談(5/22、建設環境課)

(2) 県の対応

ア 倉吉保健所による現地立入検査及び指導の実施

イ 対応策等を記載した書面の提出を依頼