

# 大雨被害等に係る報告について

総務課

## 1 体制等時系列

時刻	項目
【6月14日】 15:33	大雨警報(土砂災害)発表 警戒本部設置(第1配備体制)
16:30	消防団全分団へ受持地区の警戒巡視を指示
18:00	オノ木第1ため池の堤体である町道高野松ヶ丘1号線を全面通行止措置 県道路企画課へ報告 舗装路面に亀裂が入ったため(3~4cm程度のズレ下がり)
19:48	大雨警報から大雨注意報へ 警戒本部解散(配備体制解除)

警戒巡視のため消防団全分団出動

## 2 被害等の報告

オノ木第1ため池の堤体である、町道高野松ヶ丘1号線において、平成30年台風24号災害(農林災害)で復旧した舗装路面に亀裂(舗装復旧したラインで目地の開き)が生じた。

現在は片側通行が可能だが、安全を考慮し東西の交差点で全面通行止めの措置を取りました。今後、調査を実施し、対応を検討します。

また、その他の被害について情報収集・見回り等を引き続き行います。



6月15日 12時時点

### 【農林災害】

被災件数...農地2件、ため池1件、林道1件

聞き取り状況

JA畜産部...施設の被害なし

JA営農センター...施設の被害なし、作物については調査中

赤碓町漁協...施設の被害なし